



BOLETIM TÉCNICO

Eucatex Zero Ferrugem

Atua quimicamente sobre a superfície do ferro e ferrugem, transformando-as em fosfatos inertes de típica coloração acinzentada, melhorando assim o desempenho de pinturas sobre elas aplicadas. A neutralização da superfície a ser pintada impede o aparecimento precoce da ferrugem sob a pintura ("brotamento da ferrugem").

COMPOSIÇÃO

Ácido fosfórico, álcool etílico, tensoativos e água.

COR	Verde
APLICAÇÃO	Pincel
Diluição	Não Aplicado
RENDIMENTO	Frasco de 500 mL: 10 m ² /L
SECAGEM	4 a 8 horas. Não proceder a aplicação enquanto a superfície estiver pegajosa.
PRAZO DE VALIDADE	2 ANOS

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

1. Remover materiais oleosos, poeira, etc, a fim de expor a ferrugem ou o ferro. Tratando-se de ferrugem de leve a moderada, é suficiente uma remoção sumária por meio de lixas ou escovas de aço. Ferrugem acentuada deve ser removida por meio de escovas de aço ou meios mecânicos.

RECOMENDAÇÕES

2. A aplicação típica é a pincel em camada fina. Não aplicar com nenhum tipo de nebulizador. No caso de ferrugem acentuada quando ainda houver resíduos avermelhados, tratar novamente com lixas ou escovas e repetir a aplicação.

Eucatex Zero Ferrugem

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54. Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos - www.tintaseucatex.com.br

